

Kontrola kvality palet

Europalety nejsou více použitelné,
pokud se u nich vyskytne jedna z těchto závad:

Je odštíplé dno palety nebo horní nosná deska tak, že hřebík nebo šroubové spojení viditelně nemohou spojit horní a spodní nosnou část palety.

Horní nosná deska zcela chybí.

"Špalek" chybí, je rozlomen nebo odštípnut tak, že je viditelné hřebíkové nebo šroubové spojení.

Dno nebo horní nosná deska jsou příčně nebo šikmo zlomené.

Dno nebo horní nosná deska jsou přelomeny tak, že šroubové spojení nebo hřebík jsou viditelné.

Všeobecný stav palety nezaručuje požadovanou nosnost.

Paleta byla opravena v rozporu s normou.

Pokud chybí symbol EUR - vpravo, tak jako i označení DB (ČD).



POŠKOZENÍ NEBO ZÁVADY NA PROSTÝCH EUR-PALETÁCH, PRO KTERÉ SE STÁVAJÍ NEVÝMĚNNÝMI

Prostá výměnná EUR-paleta je nevýměnná a musí být opravena nebo upravena do předepsaného stavu, když:

- 1 Některý z přířezů nebo svlaků chybí, nebo je šikmo nebo napříč zlomený.
 - Přířez nebo svlak musí být zlomen v celé šířce. Bod 1 se vztahuje na všechny přířezy nebo svlaky.
 - Paleta je výměnná, když je přířez nebo svlak jen nalomený nebo roztržený po délce.
- 2 Krajiní přířezy ložné plochy nebo opěrné podlahy jsou uštipnuty tak, že jsou vidět na jednom přířezu alespoň dva a více hřebíků se závitovým koncem nebo na více než dvou přířezech jeden a více hřebíků se závitovým koncem.
 - Bod 2 se vztahuje pouze na krajiní přířezy a to na ložné a opěrné podlahy.
 - Je-li na některém z těchto přířezů vidět více než jeden hřebík se závitovým koncem, není paleta výměnná.
 - Paleta je výměnná, jestliže jsou na prostředních anebo příčných přířezech vidět v důsledku odštipnutí hřebíky se závitovým koncem.
 - Rozštipnutí (roztržení dřeva), pro které je vidět hřebík se závitovým koncem, neovlivňuje výměnitelnost.
 - Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a čtyři rohové hrany musejí být opatřeny zkosením. Pokud zkosení chybí, není paleta výměnná.
- 3 Některý špalík chybí, je zlomený, nebo odštipnutý tak, že je vidět více než jeden hřebík se závitovým koncem.
 - Jeden hřebík se závitovým koncem ve špalíku může být vidět.
 - Rozštipnutí (roztržení dřeva), pro které je hřebík se závitovým koncem vidět, neovlivňuje výměnitelnost.
 - Jsou-li špalíky pootočený nebo posunutý, ale přesto s přířezy pevně spojeny, je paleta nadále výměnná, pokud vnější rozměr palety není překročen o více než 10 mm.
- 4 Podstatné znaky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jeden znak železnice nebo paletové organizace a jeden znak EUR musí ještě existovat).
 - Železnice a paletová organizace:
B, CFL, ČD, ČSD, DB, DR, DSB, FS, HŽ, MÁV, NS, NSB, ÖBB, SBB, SJ, SNCF, SŽ, VR, ŽSR a EPAL (paletová organizace);
u palet s označením ČSD musí být rok výroby před rokem 1994;
u palet s označením DR musí být rok výroby před rokem 1995;
u palet s označením SNCF musí být rok výroby před rokem 1999;
u palet s označením FS musí být rok výroby před rokem 2001;
u palet s označením B, CFL a SJ musí být rok výroby před rokem 2002.

- Podstatné znaky jsou:

- (a) EUR v oválu - na obou pravých rohových špalcích;
- (b) znak železnice nebo paletové organizace - na obou levých rohových špalcích;
- (c) číslo výrobce, označení roku případně i měsíce výroby - na obou středních špalcích.



- U zřejmě opravených palet:

- (d) EUR v oválu - na jednom pravém rohovém špalíku;
- (e) znak železnice nebo paletové organizace - na jednom levém rohovém špalíku.


5 K opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky).

- Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním s originálními díly.

6 Je celkový stav tak špatný, že


- a) není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalcích);
- b) může být znečištěno naložené zboží.

- Paleta musí unést 1500 kg.
- Zpuchřelý přířez nebo svlak omezuje použitelnost a únosnost a činí paletu k využití v paletovém poolu neupotřebitelnou.
- Je-li u palety odštípnutých více přířezů, svlaků nebo špalků, takže by paleta podle bodů 1–3 mohla být sice výměnná, ale je ve své stabilitě očividně znehodnocena, není paleta výměnná.
- Zboží se znečistí, převezmeme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy.




1. kontrola


Příklad 3 (Tento příklad představuje případný typ značky s ohraničením s oblými rohy.)



Příklad 4 (Tento příklad představuje případný typ značky aplikované pomocí šablony; malé mezery mohou být přítomny v ohraničení, ve vertikální lince a jinde mezi součástmi značky.)



Příklad 5



Příklad 6

